

1. Guide.






Fig. 2

20. Support.



Tôle de 4



~~Chape~~




Fig.1

52. Usinage d'une fusée.




Fig. 1